








Инструкция по сборке металлических шкафов

МЛ 21-530У (1850x530x500 мм), МЛ 21-600У (1850x600x500 мм), МЛ 21-800У (1850x800x500 мм).

Общий вид



Комплектация

						F x1
A x1	B x1	C x1	D x1	E x1		G x5
						I x1
						
H x1	16 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.
Требуемый инструмент		1. Рекомендуется собирать шкаф вдвоём. 2.Сборку шкафа необходимо осуществлять на ровной горизонтальной поверхности. 3.Для разборки деталей, зафиксированных с помощью защёлкнутого язычка, рекомендуется использовать плоскую отвёртку, чтобы поддеть, нажать и открыть язычок. 4.Убедитесь, что шкаф был установлен на ровной плоской поверхности, так как это является важным условием его нормальной эксплуатации.				
Резиновый молоток; - Шлицевая отвёртка (плоская); - Крестовая отвёртка.						

Инструкция по сборке металлических шкафов

МЛ 21-530У (1850x530x500 мм), МЛ 21-600У (1850x600x500 мм), МЛ 21-800У (1850x800x500 мм).

1 x6	2 E	3
4 x2	5 x1	6 x5
7 x2	8 x2	9 2 шт. 1 шт.
10	Шкафы металлические МЛ 21-530У / МЛ 21-600У / МЛ 21-800У Габаритный размер (ВxШxГ), мм: 1850x530/600/800x500 Цвет: светло-серый (RAL 7035) Количество изделий в упаковке: 1 шт. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи. ООО "МеталлАрхив" Россия, г. Калининград, ул. Оружейная 105 Тел.: +7 9062 39 32 20 Web: metallarhiv.ru E-mail: sale@metallarhiv.ru EAC	